

Załącznik nr 1 do RFI

Opis Przedmiotu Zamówienia

- I. Przedmiotem Zamówienia jest zapewnienie obsługi w dla niżej wymienionych stanowisk:
 - Obchodowy urządzeń – 2 stanowiska,
 - Operator koparki, ładowarki, zwałowarki – 1 stanowisko,
 - Ślusarz – spawacz – 1 stanowisko,
- II. Usługa będzie świadczona w „ruchu ciągłym” (24h / 7).
- III. Miejsce realizacji zamówienia: Odpopielanie zewnętrzne Elektrowni Turów w Bogatyni – województwo dolnośląskie

IV. Opis miejsc pracy i stanowisk.

4.1. Obchodowy urządzeń odpopielania, rekultywacji – obszar realizacji prac:

- 4.1.1. Wieża nr 3
 - Przenośniki taśmowe T-6 (od stacji napędowej do stacji napinania włącznie),
 - Przenośniki taśmowe Pz-10 (od stacji napędowej do przenośnika budowlanego),
 - Wieże napinania taśm, zsuwnie obrotowe lejów przesypowych, wentylatory poślizgu taśm, wibratory lejów przesypowych,
 - Pompownia wód opadowych,
 - Kwatery hydroożuzłania , osadniki OP-I i OP-II,
 - Pompownia wód do zraszania popiołu,
 - Pompa kondycjonera EKOL
 - Armatura i instalacje zraszania
- 4.1.2. Wieża nr 4
 - Przenośniki taśmowe Tz-8
 - Przenośniki taśmowe Tz-9
 - Przenośniki Tz-10, Tz-11, Tz-12, Tz-13
 - Przenośnik R-1, R-2, R-3
 - Instalacje zraszania
- 4.1.3. Wieża nr 5
 - Przenośniki Tz-11, Tz-12, Tz-13
 - Przenośniki taśmowe Tz-21, Tz-14
 - Armatura i instalacje zraszania,
 - Wieże napinania taśm, wentylatory poślizgu taśm,
- 4.1.4. Przesyp TZ-21/PP-1
 - Przenośnik taśmowy TZ-21,
 - Wieża napinania taśmy,
 - Armatura i instalacja zraszania,
- 4.1.5. Przesyp TZ-14/TZW-1
 - Przenośniki taśmowe TZ-14 i TZW-1,
 - Armatura i instalacja zraszania
- 4.1.6. Podstawowy zakres obowiązków, w szczególności:
 - Nadzór nad pracą przydzielonych urządzeń zgodnie z instrukcjami stanowiskowymi i instrukcjami eksploatacji,
 - Wszelkie prace porządkowe wynikające z sytuacji awaryjnych np. niekontrolowany wysyp popiołu, zasyp itp.
 - Obsługa pompowni -
 - Zgłaszanie usterek do przełożonych,
 - Uczestniczenie w pracach na polecenia pisemne,
 - Wykonywanie poleceń służbowych przełożonych,

4.2. Operator ładowarki, zwałowarki, koparki – obszar realizacji prac i wymagane uprawnienia, kursy:

- 4.2.1. Ładowarki kołowe typu ŁWK-103 (wydajność = 530 m³/h), na podwoziu gąsienicowym – KW5, KW6, KW7, KW8,
- 4.2.2. Zwałowarki typu ZSOT 2500.50 (wydajność = 2500 m³/h), szynowa, - ZW1, ZW2,
- 4.2.3. Koparka popiołowa typu KWK-250L (wydajność = 1000 m³/h), na podwoziu gąsienicowym- KW9,
- 4.2.4. Przenośniki samojezdne – PS,
- 4.2.5. Do obsługi w/w maszyn wymagane jest posiadanie umiejętności potwierdzonych zaświadczeniem o ukończeniu kursu dla operatorów specjalistycznych, wielostanowiskowych maszyn zwałujących i urabiających – koparki i ładowarki wielonaczyniowe kołowe.
- 4.2.6. Podstawowy zakres obowiązków, w szczególności:
 - Prowadzenie ruchu i nadzór nad pracą przydzielonych urządzeń zgodnie z instrukcjami stanowiskowymi i instrukcjami eksploatacji,
 - Wszelkie prace porządkowe wynikające z sytuacji awaryjnych np. niekontrolowany wysyp popiołu, zasyp itp.
 - Zgłaszanie usterek do przełożonych,
 - Uczestniczenie w pracach na polecenia pisemne,
 - Wykonywanie poleceń służbowych przełożonych,

4.3. Ślusarz – spawacz – realizacja prac ślusarskich i monterskich w obszarach:

- 4.3.1. Wieża nr 3
 - Przenośniki taśmowe T-6 (od stacji napędowej do stacji napinania włącznie),
 - Przenośniki taśmowe Pz-10 (od stacji napędowej do przenośnika budowlanego),
 - Wieże napinania taśm, zsuwnie obrotowe lejów przesypowych, wentylatory poślizgu taśm, wibratory lejów przesypowych,
 - Pompownia wód opadowych,
 - Kwatery hydroożuzłania , osadniki OP-I i OP-II,
 - Pompownia wód do zraszania popiołu,
 - Pompa kondycjonera EKOL
 - Armatura i instalacje zraszania
- 4.3.2. Wieża nr 4
 - Przenośniki taśmowe Tz-8
 - Przenośniki taśmowe Tz-9
 - Przenośniki Tz-10, Tz-11, Tz-12, Tz-13
 - Przenośnik R-1, R-2, R-3
 - Instalacje zraszania
- 4.3.3. Wieża nr 5
 - Przenośniki Tz-11, Tz-12, Tz-13
 - Przenośniki taśmowe Tz-21, Tz-14
 - Armatura i instalacje zraszania,
 - Wieże napinania taśm, wentylatory poślizgu taśm,
- 4.3.4. Przesyp TZ-21/PP-1
 - Przenośnik taśmowy TZ-21,
 - Wieża napinania taśmy,
 - Armatura i instalacja zraszania,
- 4.3.5. Przesyp TZ-14/TZW-1
 - Przenośniki taśmowe TZ-14 i TZW-1,
 - Armatura i instalacja zraszania
- 4.3.6. Ładowarki kołowe typu ŁWK-103 (wydajność = 530 m³/h), na podwoziu gąsienicowym – ładowarki KW5, KW6, KW7, KW8,

- 4.3.7. Zwałowarki typu ZSOT 2500.50 (wydajność = 2500 m³/h), zwałowarki szynowe ZW1, ZW2,
- 4.3.8. Koparka popiołowa typu KWK-250L (wydajność = 1000 m³/h), na podwoziu gąsienicowym- koparka KW9,
- 4.3.9. Podstawowy zakres obowiązków, w szczególności:
 - Realizowanie prac ślusarskich i monterskich w ramach drobnych napraw przy w/w urządzeniach i obiektach odpopielania (w szczególności: wymiana krążników, wymiana i naprawa skrobaków, naprawa okładzin lejów, drobne prace spawalnicze itp.),
 - Pomoc przy pracach porządkowych wynikłych z sytuacji awaryjnych np. niekontrolowany wysyp popiołu, zasyp itp., na polecenie przełożonych,
 - Zgłaszanie zauważonych usterek do przełożonych,
 - Uczestniczenie w pracach na polecenia pisemne,
 - Wykonywanie poleceń służbowych przełożonych,

5. Szczegółowy zakresy obowiązków dla w/w stanowisk jest zawarty w stosownych Instrukcjach Stanowiskowych - do wglądu u Zamawiającego.

6. Wykaz dokumentów powiązanych, do zapoznania się przez pracowników przed przystąpieniem do realizacji prac – do wglądu u Zamawiającego:

- a. IV-A-60-O_ IOBP w ELT Ogólna
- b. IV-A-60 -_S - szczegółowa
- c. INST 21525-B-Instrukcja systemu bezpieczeństwa
- d. Regulamin Ratownictwa
- e. INST 27529 Podstawowe wymagania BHP dla Wykonawców
- f. INST 27528 Instrukcja ogólna BHP
- g. Instrukcja stanowisko dla obchodowych
- h. Instrukcja techniczna dla ciągów odpopielania